



COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE RORAIMA  
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE

RESOLUÇÃO CIB.RR Nº 16/2014

OS COORDENADORES DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas e em cumprimento aos dispositivos constantes do seu Regimento Interno, e

Considerando a Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, que Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da atenção básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS);

Considerando Portaria nº 339, 340, 341 de março de 2013, que redefinem estratégias e fluxo dos componentes de Construção, Reforma e Ampliação (programa requalifica UBS);

Considerando ainda consenso, na segunda Reunião Ordinária da CIB/RR, ocorrida em 12 de março de 2014;


**RESOLVEM:**

**Art. 1º** – Ratificar as Ordens de Serviços referente a construção e reforma de Unidade Básica de Saúde - UBS do município de Boa Vista - Roraima, conforme descrição abaixo;

ORDEM DE SERVIÇO	Nº DA PROPOSTA	LOCALIZAÇÃO / CONSTRUÇÃO
O.S CONSTRUÇÃO UBS PORTE I	05943.030000/4100-09	Profª Aracelis Souto Maior
O.S CONSTRUÇÃO UBS PORTE I	05943.030000/4100-08	Jóquei Clube
O.S CONSTRUÇÃO UBS PORTE I	05943.030000/4100-07	Lote 0305, Q.216, Zona 12- Alvorada
O.S CONSTRUÇÃO UBS PORTE I	05943.030000/4100-06	Jardim Caranã
O.S CONSTRUÇÃO UBS PORTE I	05943.030000/4100-05	Caranã
O.S CONSTRUÇÃO UBS PORTE I	05943.030000/1090-09	Liberdade
O.S CONSTRUÇÃO UBS PORTE I	05943.030000/1090-07	Polo 01, Gleba Murupu – PA Nova Amazônia
O.S CONSTRUÇÃO UBS PORTE I	05943.030000/1090-08	Equatorial

**Art. 2º** - Esta resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Estado.

  
**MIGUEL ANGELO T. BRANDÃO D'ELIA**  
Secretário de Estado da Saúde de Roraima - Adjunto  
Coordenador da CIB Roraima

Boa Vista (RR), 12 de março de 2014.  
  
**MARCELO DE LIMA LOPES**  
Secretário de Saúde do Município de Boa Vista  
Presidente do COSEMS/RR

**PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL**  
2.250 de 02/04/14



ESTADO DE RORAIMA  
"AMAZÔNIA: PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS"

**ORDEM DE SERVIÇO – CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA PORTE I**

<b>ORDEM DE SERVIÇO</b>	<b>Nº DA PROPOSTA</b>	<b>LOCALIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO</b>
ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO UBS PORTE I	05943.030000/4100-09	Profª Aracelis Souto Maior
ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO UBS PORTE I	05943.030000/4100-08	Jóquei Clube
ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO UBS PORTE I	05943.030000/4100-07	Lote 0305, Q.216, Zona 12- Alvorada
ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO UBS PORTE I	05943.030000/4100-06	Jardim Caranã
ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO UBS PORTE I	05943.030000/4100-05	Caranã
ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO UBS PORTE I	05943.030000/1090-09	Liberdade
ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO UBS PORTE I	05943.030000/1090-07	Polo 01, Gleba Murupu – PA Nova Amazônia
ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO UBS PORTE I	05943.030000/1090-08	Equatorial





SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMSA  
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E ENGENHARIA

ORDEM DE SERVIÇO - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA PORTE I

ORDEM DE SERVIÇO	Nº DA PROPOSTA	LOCALIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO
ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO UBS PORTE I	05943.030000/4100-09	Profª Aracelis Souto Maior
ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO UBS PORTE I	05943.030000/4100-08	Jôquei Clube
ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO UBS PORTE I	05943.030000/4100-07	Lote 0305, Q. 216, Zona 12- Alvorada
ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO UBS PORTE I	05943.030000/4100-06	Jardim Caraná
ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO UBS PORTE I	05943.030000/4100-05	Caraná
ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO UBS PORTE I	05943.030000/1090-09	Liberdade
ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO UBS PORTE I	05943.030000/1090-07	Polo 01, Gleba Murupu - PA Nova Amazônia
ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO UBS PORTE I	05943.030000/1090-08	Equatorial

Ivina E. da Silva Sarshes  
Engenharia Civil  
CREA-RR 1789-AP





PREFEITURA  
BOA VISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMSA  
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E ENGENHARIA

ORDEM DE SERVIÇO - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA PORTE I

ORDEM DE SERVIÇO	Nº DA PROPOSTA	LOCALIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO
ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO UBS PORTE I	05943.030000/4100-09	Profº Aracelis Souto Maior
ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO UBS PORTE I	05943.030000/4100-08	Jóquei Clube
ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO UBS PORTE I	05943.030000/4100-07	Lote 0305, Q. 216, Zona 12- Alvorada
ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO UBS PORTE I	05943.030000/4100-06	Jardim Caraná
ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO UBS PORTE I	05943.030000/4100-05	Caraná
ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO UBS PORTE I	05943.030000/1090-09	Liberdade
ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO UBS PORTE I	05943.030000/1090-07	Polo 01, Gleba Murupu - PA Nova Amazônia
ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO UBS PORTE I	05943.030000/1090-08	Equatorial

Edson de Siqueira  
Engenheiro Civil  
CREA-RR 1770-AP